



Perfector, Perfector Plus и Retouch Plus Клеевые материалы

Линия клеевых материалов Perfector - это медицинские, чувствительные к давлению клеи, используемые для приклеивания различных субстратов к коже человека, таких как: полиэстера, нейлона, различных типов полиуретана и других синтетических материалов, которые содержатся в париках и аксессуарах, предназначенных для использования на коже. Perfector был протестирован на коже человека и определен как безопасный для здоровья, и не вызывающий раздражения.
Внимание: Perfector может быть нанесен на кожу лица, включая области вокруг глаз и носа.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Содержит менее 1% летучих органических соединений, которые являются неблагоприятными для здоровья человека, что выгодно отличает Perfector от подобных ему материалов. Не содержит реально опасных для здоровья компонентов, в сравнении с другими клеями, находящимися в продаже
- Очень высокая клеевая способность - примерно 1.7 кг на 6 см².
- Материал может быть нанесен неоднократно, до того как полностью будет удален, так как не вызывает кожного раздражения. Тем не менее, не рекомендуется использовать Perfector ежедневно
- Может быть нанесен как с помощью гигиенического аппликатора, так и с помощью пульверизатора
- Очень высокая устойчивость к воде и потоотделению.
- Эффективен для приклеивания большинства известных типов полиуретана, винила, нейлона, полиэстера и других распространенных синтетических материалов..
- Полностью соответствует требованиям самого последнего стандарта ISO 9001
-

Рекомендуемое время клеевой выдержки вплоть до 25 дней. Так как данный продукт - это медицинский клей, время клеевой выдержки может варьироваться в зависимости от метода нанесения. В комплект Perfector добавлено 28 г. клеевого материала Retouch Plus, который может быть использован при необходимости для корректировки и подклеивания в конце периода клеевой выдержки. Компания Hair & Compounds, Inc. предпочитает не рисковать здоровьем клиентов и добавляет запасной флакон с материалом, что поможет достигнуть необходимого времени клеевой выдержки без использования вредных для здоровья компонентов.

Время клеевой выдержки зависит от техники приклеивания, состояния и химии кожи, температуры, влажности и физического стресса. Данные особенности оказывают большое влияние на показатели работы Perfector. Несмотря на то, что следование инструкции по использованию клея очень важно для достижения наилучшего результата, со временем и практикой вы сможете сами контролировать процесс и время приклеивания исходя из нужд клиента. Важно: следует избегать использования салонов для загара. Направленные ультра - фиолетовые лучи могут негативно повлиять на связывающие способности Perfector.

Hair & Compounds, Inc.

Tel: 818-997-8810

www.haircompounds.com

hair@haircompounds.com

Материалы Perfector, Perfector Plus и Retouch Plus

Инструкция по нанесению и удалению материала

Preparation

1. Подрежьте волосы на приклеиваемом материале по линии границы до состояния щетины, длиной примерно от 1 до 3 мм.
2. Промойте волосы и кожу клиента шампунем без применения кондиционера, так как он содержит масляные вещества.
3. Пометьте место приклеивания жирным карандашом.
4. Обработайте поверхность тоником для лица, без содержания масел и просушите.

Нанесение

Короткое время клеевой выдержки (до 1 недели)

1. Нанесите тончайший слой клея на обратную сторону приклеиваемого материала. Надавливайте расческой на поверхность, чтобы клей был равномерно распределен.
2. Не наносите клей на кожу.
3. Оставьте просохнуть, клей должен стать прозрачным.
4. Подождите 17-10 минут после того, как клей стал прозрачным.
5. Приложите приклеиваемый материал к коже головы клиента, начиная с лицевой части по направлению к затылку. Приклеивайте очень осторожно, так как трудно отклеить приклеиваемую поверхность, сразу после схватывания.
6. Кончиками пальцев проверьте поверхность на предмет воздушных пузырьков и надавите, не растягивая приклеиваемый материал.

Среднее время клеевой выдержки (от 1 до 3 недель)

1. Нанесите тончайший слой клея на обратную сторону приклеиваемого материала. Надавливайте расческой на поверхность, чтобы клей был равномерно распределен.
2. b. Нанесите тончайший слой по контуру кожи головы клиента.
3. c. Оставьте просохнуть, клей должен стать прозрачным.
4. d. Подождите 17-10 минут после того, как клей стал прозрачным.
5. Приложите приклеиваемый материал к коже головы клиента, начиная с лицевой части по направлению к затылку. Приклеивайте очень осторожно, так как трудно отклеить приклеиваемую поверхность, сразу после схватывания.
6. Кончиками пальцев проверьте поверхность на предмет воздушных пузырьков и надавите, не растягивая приклеиваемый материал.



Материалы Perfector, Perfector Plus и Retouch Plus

Инструкция по нанесению и удалению материала (продолжение)

Долгое время клеевой выдержки (для кожи, склонной к жирности или в условиях повышенной влажности, 3-4 недели).

1. Нанесите тончайший слой клея на обратную сторону приклеиваемого материала. Надавливайте расческой на поверхность, чтобы клей был равномерно распределен.
2. Используйте фен (холодный воздух) и просушите до того как клей станет прозрачным. Продолжите просушку феном еще 3-4 минуты. Иногда Perfector может впитаться без остатка и потерять клейкость, в этом случае нанесите еще один слой клея.
3. Нанесите второй слой клея на кожу головы и продолжите шаги А и В.
4. Нанесите третий слой клея на кожу головы.
5. Нанесите клей на поверхность парика.
6. Используйте фен и просушите обе поверхности как показано в шаге В.
7. Приложите приклеиваемый материал к коже головы клиента, начиная с лицевой части по направлению к затылку. Приклеивайте очень осторожно, так как трудно отклеить приклеиваемую поверхность, сразу после схватывания.
8. Кончиками пальцев проверьте поверхность на предмет воздушных пузырьков и надавите, не растягивая приклеиваемый материал.

Внимание! Дополнительные слои клея должны быть нанесены только после полной просушки предыдущих слоев. Чтобы ускорить процесс просушки используйте холодный воздух фена. Просушите клей до прозрачности и продолжайте просушивать еще в течение 3-4 минут.

Удаление

1. Нанесите небольшое количество растворителя под передний край парика, подождите 3 минуты и нежно отогните.
2. Осторожно подрежьте волосы, если они выросли в парик.
3. Продолжите наносить растворитель и отделять основу парика от кожи головы.
4. Вытрите кожу головы, удалив остатки клея и растворителя.
5. Умеренно нанесите растворитель на кожу и подождите 1 минуту.
6. Используя материю или губку, протрите кожу до чистого состояния.
7. Нанесите растворитель на парик и подождите несколько минут.
8. Протрите парик материей и промойте с мылом и водой.